

BASILICA E COLLEGIATA DI SAN MARTINO (MARTINA FRANCA – TA) RESTAURO DELLA FACCIATA E CARATTERIZZAZIONE COMPOSIZIONALE E CONSERVATIVA DELLE MURATURE DEL CAMPANILE

Società privata – facciata (progetto 1995 – restauro 1998)
Società privata – campanile (1999)



Il lavoro è stato eseguito in due differenti fasi, una prima per la progettazione ed il restauro della facciata principale della chiesa, interessata da un diffuso quadro fessurativo, ed una successiva per valutare lo stato di conservazione delle murature del campanile.

Il primo passo è consistito nel rilievo dettagliato del quadro fessurativo e nella redazione del progetto di intervento sulla facciata: il restauro, oltre all'intervento di consolidamento strutturale e delle superfici, ha previsto anche la loro pulitura.

Le indagini diagnostiche sul campanile sono state finalizzate all'individuazione di eventuali vuoti e/o fessurazioni all'interno delle murature tramite carotaggi ed esami endoscopici. ed alla valutazione dello stato di conservazione delle malte di allettamento.

