

GRUPPO SCULTOREO SOMMITALE DEL PROSPETTO SU VIA CERNAIA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (ROMA) MESSA IN SICUREZZA E PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI RESTAURO

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2009-2010)

Nel Dicembre 2008 alcuni distacchi e caduta di frammenti dalle parti più aggettanti del gruppo scultoreo in oggetto hanno destato la preoccupazione dei tecnici del Ministero. Si è immediatamente provveduto alla messa in sicurezza delle parti più pericolose, mediante fasciatura con garze e resina acrilica in soluzione, distacco dei frammenti più grandi e trattamento dei ferri ossidati a vista. Nella stessa occasione, grazie anche all'utilizzo di un cestello elevatore, si è potuto studiare il gruppo scultoreo nei suoi aspetti costitutivi e conservativi. Già da questa prima analisi si è verificato che si trattava di una situazione fortemente compromessa da un intervento effettuato in passato con utilizzo di prodotti non idonei. La maggior parte della superficie era stata coperta da uno strato di malta a base di resina epossidica che col tempo si è frantumata ed ha lasciato scoperte molte vie di accesso ad agenti atmosferici dannosi, disgregando la materia interna a scapito della salvaguardia del bene, ma soprattutto della sicurezza strutturale.

A seguito di questa prima analisi si è deciso di effettuare uno studio più approfondito, montando un ponteggio per poter accedere al gruppo scultoreo in tutte le sue parti. Lo studio ravvicinato, effettuato da una eterogenea équipe di esperti, ha permesso di mettere a punto il progetto di intervento, costituito da una ricerca storica, una campagna diagnostica con prelievo di campioni, magnetometrie per l'individuazione della struttura metallica interna, boroscopie e prove di restauro, un accurato rilievo mediante la tecnologia Laser scan 3D, mappature dei materiali, compresa la resina epossidica dovuta al vecchio intervento, mappatura del degrado e proposta di intervento.

